



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР ELITECH

- ЛД 40Prof
- ЛД 60Prof
- ЛД 80Prof



www.elitech-tools.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за выбор продукта ELITECH! Мы внимательно ознакомились с данными руководством и тщательно соблюдали приложение по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящее руководство содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	2
2. Правила техники безопасности	2
3. Технические характеристики	3
4. Комплектация	3
5. Установка	3
6. Включение и эксплуатация	6
7. Техническое обслуживание и устранение	9
8. Техническое обслуживание и хранение	9
9. Руководство по эксплуатации	10
10. Утилизация	10
11. Срок службы	10
12. Документы	10
13. Данные о производителе, импортере, сертификате и дате производства	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный дальномер предназначен для быстрого измерения расстояния до объекта, вычисления площади и объема помещений, измерения высоты помехи с помощью сканирования изображения, а также измерения угла наклона до 35°.

* Погрешность измерения возрастает при неблагоприятных условиях - яркий солнечный свет, пыль, влаги, на которую падает лазерный луч, обладает слабой отражающей способностью; слишком высокая или слишком низкая температура окружающего воздуха.

Погрешность указана для диапазона измерения до 10 м, в дистанции свыше 10 м погрешность изменяется по формуле $\Delta \text{мм} = \pm 0.05^{\circ} (L-10)$, где L – измеренное расстояние.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно ознакомьтесь с заполненными положениями данного руководства по эксплуатации, прежде чем приступить к использованию прибора. Несоблюдение правил безопасности может привести к травме, насыщенной болезнью и даже смерти.
2. Не пытайтесь разобрать прибор – это может привести к травме и снятию прибора с гарантинного обслуживания.
3. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации прибора.
4. Не передавайте прибор детям или лицам, не умеющим им пользоваться. Храните прибор в месте, недоступном для детей.
5. Не направляйте лазерный луч в глаза себя или окружающих. Это может вызвать ощущение дискомфорта и необратимую потерю зрения.
6. Не направляйте лазерный луч на блестящие или другие отражающие поверхности. Отраженный от этих поверхностей луч может причинить травму.
7. Включайте лазерный луч только во время эксплуатации прибора.
8. Выключайте прибор сразу после окончания использования, чтобы избежать риска случайного включения.
9. Не используйте прибор в местах с повышенной влажностью, вблизи источников тепла и в местах с повышенной влажностью.
10. При длительном хранении вынимайте элементы питания из прибора.

Критерий предельного состояния
Если прибор не работает в течение нескольких минут, вынимите элементы питания и обратитесь в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1			
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	ЛД 40Prof	ЛД 60Prof	ЛД 80Prof
Дальность работы, м	0,05 – 40	0,05 – 60	0,05 – 80
Цена деления, мм	1	1	1
Погрешность, мм	± 2*	± 2*	± 2*
Длина волны, нм	630-670	630-670	630-670
Класс лазера	2	2	2
Максимальная мощность излучения, мВт	< 1	< 1	< 1

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лазерный дальномер
2. Мачта
3. Штатив
4. Элементы питания (3x1,5В ААА)
5. Руководство по эксплуатации

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



Дальномер

Старт измерения

Выбор режима работы

Выбор точки отсчета и единиц измерения

Кнопка включения лазерного луча, проведения измерения

Включение / выключение прибора

Стирание значения, выключение и выключение прибора

Возврат в главное меню

Таймер, отключение и включение звукового сигнала

Индикация работы с ячейками памяти

4 строчки для отображения

- прямокутонных значений

- минимального и максимального значений

- результата арифметических действий

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТ